

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Automatiskt brandlarm hos företagshus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

1:e brandingenjör Kent Gabrielsson, X Brandkår.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Torsdagen den zxx-xx-xx, kl. 00:27, inkom automatiskt brandlarm till X Brandkår om en brand. Station C larmades (1 st. släckbil och 1 st. stegbil). Vid brandkårens framkomst visade det sig att en brand utbrutit i en inglasad gård. Lågorna sträckte sig upp till tredje våningen, och ytterligare en släckbil samt vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Branden var ganska snabbt under kontroll. Branden släcktes i startutrymmet, och ingen människa kom till skada.

UNDERSÖKNING

Undertecknad var på plats i ett tidigt läge i skepnad av vakthavande brandingenjör, och återkom vid tiotiden på förmiddagen tillsammans med polisens tekniker. Branden har börjat i ett utrymme mellan den inglasade gården och en utrymningsgång som leder ut till det fria. I detta utrymme fanns tre till fyra lastpallar av trä uppställda mot väggen, och det är i dessa branden börjat. Det fanns även en lastpall inne på gården där det låg tre stycken telefonkataloger. Denna pall hade lättare brandskador. De uppställda lastpallarna hade använts för telefonkataloger men var nu tomma. Snett emot lastpallarna fanns två lösa dörrkarmar av trä staplade mot varandra, samt ytterligare en större lastpall. Dessa har i ett något senare läge också deltagit i branden. Bredvid trappan i utrymningsgången fanns en hel del trämaterial staplat mot väggen, men det har inte deltagit i branden. I utrymmet fanns en brandklassad dörr med fönster till trapphus och utrymningsgång samt ett fönsterparti mot den inglasade gården. Utrymmet var i övrigt öppet mot gården. Värmepåverkan i detta lilla utrymme var väldigt kraftig och lågorna nådde som sagt upp till tredje våningsplanet vid brandkårens framkomst. Byggnaden har 6-7 våningsplan. Glasrutorna till utrymmet på bottenvåningen hade spruckit helt eller delvis. Glasrutorna till ett kontor på andra våningen hade spruckit delvis, men branden hann inte sprida sig in på detta kontorsplanet. Branden är med största sannolikhet anlagd. Det fanns inga elkablar i närheten av lastpallarna.

SLUTSATSER

I det här fallet kan man klart säga att det automatiska brandlarmet räddat stora värden. Likaså den snabba insatsen från brandkårens sida. Inklusiv larmbehandlingstid, tog det sex minuter till släckning påbörjades. Det får också nämnas att station C ligger runt hörnet.