

ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i klockstapel.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN, polisen samt Lars-Ove Jansson, X Brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret från C och D Brandstationer larmades sedan automatlarm utlösts vid Gamla E kyrka. Vid framkomst konstateras att det brinner från marknivå och ca 0,5 meter upp på fasaden. Klockstapelns är helt rökfylld. Rökdykare sätts in för att öppna upp klockluckorna för brandgasventilering. Samtidigt görs släckningsinsats utvändigt.

KÄNDA FÖRHÅLLANDEN

Klockstapelns är försedd med automatiskt brandlarm.

UNDERSÖKNING

Branden har startat i liggande väggpanel på utsidan av klockstapelns. På den östra sidan har det liggande undre väggtrimret förkolningsskador på ett flertal ställen. Även väggen högre upp har förkolningsskador. På den norra väggen finns förkolningsskador på samma sätt. På den norra väggen finns tidningspapper och en plastpåse instoppad under det nedre väggtrimret. Plastpåsen luktar bensin. En tändsticksask i två delar ligger på marken invid väggen. Intill den norra väggen står en grön 5-liters plastbensindunk.

SKOSPÅR I SNÖ

Vid den södra ingången till kyrkogården finns skospår efter 2 personer. Personerna har gått direkt till höger innanför kyrkomuren. Ett av spåren finns på en gång i nordöstra delen av kyrkogården. Personen har gått i nordlig riktning. Skospår efter två personer finns avsatta på gången mellan Kv6-Kv4 och Kv3. Spåren går mot norr. Skospårens mönster är lika men skiljer i storlek (31,5 cm och 32,0 cm). Alla spår är avsatta i snö.

FOTO

Fotografier och karta följer efter protokollet.

SLUTSATS

Branden är med all säkerhet anlagd. Brandförloppet har varit snabbt. Snabb larmning till Brandförsvaret tack vare att kyrkan samt klockstapelns är försedd med automatiskt brandlarm. Larmet sattes in så sent som i oktober 1999. I det här fallet så räddade det klockstapelns från att helt brinna upp.