

ORSAK TILL UNDERSÖKNING

Brand i batteribackkupp . UPS-aggregat..

UNDERSÖKNINGEN

AA och BB från polisen, samt Lars-Ove Jansson, brandförsvaret.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Brandförsvaret fick automatiskt brandlarm till myndigheten X i X-stad. I samma anläggning ingår myndigheten Y:s verksamhet i egen byggnad. Då brandförsvaret letat sig fram till rätt sektion enligt orienteringsritningen ser de rök tränga ut runt säkerhetsdörren till ett arkiv. Dörren sågas upp med en sk. katastrofklina, rökdykare går in och lämpar ut glödande papper som släcks utanför med vatten. Eftersom arkivet är dataarkiv används ej vatten inne i arkivet. Sedvanlig ventilering av brandrök efter släckning av branden. Restvärdesledare kallas in för vidare åtgärder med arkivet. Se vidare rapport från polisen.

ERFARENHETER FÖR BRANDFÖRSVARET

Branden har börjat i ett UPS-aggregat. Finns det fler insatser där UPS-aggregat figurerat? Svårigheter för oss att få upp säkerhetsdörren, men med den sk. katastrofklina gick det bra.