

UTREDARE

Lenart Månsson.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i ställverk på företaget X:s anläggning i X-stad.

HÄNDELSEN

Säkerhetschef NN gjorde en förfrågan om brandförsvaret kunde hjälpa till med att fastställa orsaken till varför brand uppstod vid kontaktdon i kassetten. (Se loggbok). Företagets eget säkerhetsfolk släckte branden. Brandförsvaret har inte varit på platsen, vi har således varit ovetande om denna händelse tills dess att förfrågan om undersökning inkom.

UNDERSÖKNING

Jag åker till platsen och gör en okulärbesiktning av skadan. Min bedömning är att en glappkontakt har uppstått i klämförbandet av kabel och kontaktdon. Problem med kontakt mellan kontaktdonen har förekommit tidigare. Då upptäcktes att en fjäder som ska hjälpa till att hålla trycket mellan kontaktytorna var för klen och av fel material. Dessa fjädrar är numer utbytta. Min bedömning av skadan accepterades inte till 100 % av företagets tekniker varför jag föreslog att materialet skulle sändas till SKL för att få ett sakkunnigutlåtande. Det beslutades att materialet skulle skickas till SKL för undersökning på företagets bekostnad.

ORSAK

Glappkontakt mellan klämförband och kabel. Till undertecknads oförställda glädje kom SKL fram till samma orsak. (Se bilaga. Sakkunnigutlåtande.)

SAMMANFATTNING

Som synes kommer inte alla incidenter brandförsvaret tillhanda. Det här fallet fick jag äran att undersöka p.g.a. att tidningarna skrivit om att brandförsvaret börjat med brandplatsundersökningar. Företaget X är ett företag med högt säkerhetsmedvetande, man får hoppas att sådana här uppdrag blir vanligare i framtiden, även när det gäller andra företag.