

## **FÖRLOPP**

### **Upptäckt samt personalens agerande**

Hyresgäst på bottenvåningen kände röklukt i sin lägenhet någon gång mellan klockan 11.00-11.30 dock utan att veta varifrån röken kom. En annan granne upptäckte ungefär kl. 11.40 att det kom rök från ett vädringsfönster på andra våningen, X-vägen, och larmade då brandförsvaret via 112.

### **Räddningstjänstens agerande**

Vid brandförsvarets framkomst fanns vaktmästaren på plats och öppnade dörren till lägenheten. Rökdykare kunde snabbt konstatera att inga personer fanns i lägenheten och att det brann under ett bord samt i en säng. Branden under bordet släcktes och sängen bars ut till gården.

## **UNDERSÖKNING**

Undersökningen gjordes av Anders Ericsson tillsammans med polisens tekniker.

### **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är i två plan med studentlägenheter på båda planen. Utvändiga trappor. Betongstomme. Lägenhetsskiljande byggnadsdelar är av betong i klass EI 60. Övrigt brandcellsskiljande EI 30.

### **Brandorsak**

Elektriciteten till lägenheten var avstängd sedan ett par veckor (elräkningen var ej betald). Rester av flera stearinljus och sju stycken tomma cigarettpaket upptäcktes. Burkar och flaskor hade använts som askfat. Flaskor hade använts som ljusstakar. Det kan inte uteslutas att branden har börjat p.g.a. ett glömt stearinljus eller via cigarettglöd.

### **Spridning och skador**

Lägenheten, ett rum med pentry, blev rökskadad. Inga andra bostäder eller utrymmen utanför lägenheten blev skadade.

## **SLUTSATSER/ERFARENHETER**

Om brandvarnare hade funnits, skulle kanske branden ha uppmärksamrats tidigare.

## **ÅTGÄRDER**

Brandvarnare skall vara monterade i alla bostäder.