

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i X-skolan.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Söndagen den xx-xx-xx kl. 21.07 inkom brandlarm om brand i skolan. Vid brandförsvarets ankomst brann det intensivt i en källartrappa där en moped låg slängd. Dörrpartiet till skolan som var av trä brann också. Flammorna slickade fasaden upp mot takfoten.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en byggnad i två plan, och inrymmer skollokaler. Våningsplanet innehållande omklädningsrum och förråd rökfylldes vid branden, men det medförde inget större problem vid denna händelse då skolan var tom. Bakomliggande trapphus rökfylldes samtidigt.

BRANDFÖRLOPPET

Branden hade startat i en moped som kastats ner i källartrappan och antänts. En relativt kraftig rökutveckling fyllde en stor del av skolan på g a brand i bensin, olja och däck. Bakomliggande trapphus rökfylldes samtidigt. Hade detta inträffat under skoltid hade det snabbt uppstått problem med utrymningen på g a den snabba rökspridningen in i lokalerna. Rökdykare släckte dock snabbt branden och röken vädrades ut. Branden var av allt att döma anlagd. Dessutom inträffade strax efteråt en brand i en container i området.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats, och fortsatte dagen efter. Vittnen kunde höras på platsen, och lokalen fotodokumenterades.

SLUTSATS

Ytterligare en anlagd brand i skola i ett problemfyllt område. För att förebygga liknande bränder och att minska skadorna bör man förutom utbildning och information, satsa på automatiskt brandlarm och en ordentlig utvändigt belysning av området så att skumma individer inte får det lika lätt att jobba ostört. Lättillgängliga larmrutiner och handlingsplaner underlättar en ofta stressad larmsituation.