

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand, antändning av matolja.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Svante Pettersson Brandförsvaret och kriminalinspektör NN Polisen.
Tiden för undersökningen var xx-xx-xx klockan 09.00-10.30.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Objektet är en lägenhet på andra våningen i ett flerfamiljehus som är uppförd i tre våningsplan. Lägenheten består av fyra rum och kök.

HÄNDELSEN

Enligt lägenhetsinnehavarens fru hade hon ställt en stekpanna med matolja på den påslagna spisplattan. Hon lämnade sedan köket. När hon kom tillbaka brann det i matoljan. Hon hade då för avsikt att flytta den brinnande stekpannan till diskbänken. Detta misslyckades och hon tappade stekpannan på golvet. Brinnande olja kastades ut över golvet och antände mattorna varpå branden spred sig i köket. Kvinnan lämnade köket och stänger köksdörren.

Vid framkomsten av brandförsvaret slog lågor ut från ett fönster (köksfönstret), lågorna hotade det ovanliggande lägenhetsfönstret. En person låg på marken utanför byggnaden. Ett vittne uppgav att det fanns två barn kvar i lägenheten. Efter denna uppgift togs beslut av räddningsledaren att det var "livräddning". Efter en kort tid framkom det att barnen var ute i det fria. Lågorna från fönstret "slogs ned" med vatten utifrån. Rökdykarna genomsökte och släckte branden. I lägenheten ovanför hjälptes en person med livräddningsmask. Ventilering av brandrök av den brunna lägenheten, ovanliggande lägenheten samt trapphuset.

UNDERSÖKNINGEN

Glaset i köksfönstret har exploderat så att glassplitter hittades ca 30 meter från fasaden. Köket har omfattande brandskador, övriga rum har sot och rökskador. Den yttre glasrutan i den ovanliggande lägenheten var krossad.

SLUTSATSER

Branden har sannolikt uppstått p.g.a. att oljan i den kvarglömda stekpannan överhettats varvid oljan antänds. Frun har upptäckt vad som inträffat och försökt ta bort stekpannan från spisplattan men tyvärr tappat den på det mattförsedda golvet. Brinnande olja kastas ut över golvet varvid branden sprider sig i köket. Branden har varit explosionsartad.

SPRIDNINGSRISK

Brand och rökspridningsrisken var överhängande till ovanliggande lägenhet och vind.