

BRANDUTREDARE

Lenart Månsson.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Anlagd brand i förrådsbyggnad.

OBJEKTET

I-plans fristående eternitklädd förrådsbyggnad i vinkel. Den del av byggnaden som blivit utsatt för brand är ej utrustad med någon elektricitet. I den andra delen som var ordentligt låst förvarades bensin i dunkar, samt ett fat med diesel.

HÄNDELSEN

Deltidsstyrkan i X-stad gör en utvändig släckning genom fönstret bredvid den icke hopspikade dörren. Samtidigt görs håltagning på taket för att få bort brandgaserna. Även en fläkt sätts in på krypvinden för att trycka tillbaka brandgaserna mot primärbrandrummet. Angreppsväg för den invändiga släckningen är den icke hopspikade dörren. Taktiken lyckades bra och mer än halva huset står kvar. Enligt personalen har byggnaden använts som tillhåll för ungdomar, vilket kunde bekräftas av den bordsskiva som hittades i ett utrymme av byggnaden som inte brunnit. Den var nerklottrad med namn på personer.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och NN på polisens tekniska rotel påbörjar undersökningen kl. 09.15 dagen efter branden. Två dörrar är uppbrutna av släckstyrkan. Rummet är fullt med div. material. Bl.a. bord staplade på högkant mot en vägg, ett större antal bockar av trä, utrustning för bevattning, två slangrullar med trumma av plåt, samt ett skärmtak av glasfiberarmerad plast. Vi lokaliserar den primära brandhärden till golvet där den av slangrullarna som stod på högkant var placerad. Branden har varit låg, t.o.m. under golvplankorna, det kan förklaras med att när det glasfiberarmerade taket brann så kan smält plast runnit ner mellan springorna. Ingen lukt av brandfarlig vätska kunde förnimmas.

SAMMANFATTNING

Med tanke på att ett flertal bränder härjat i X-stad mellan sönd. den xx-xx-xx, och torsd. den xx-xx-xx tot. 5 st. Endast en av dessa har kunnat avskrivas som elfel i en elcentral. Så det verkar som om det finns någon eller några som funnit nöje i att anlägga bränder på lite undanskymda platser. Taktiken vid släckningen fungerade som det var tänkt. Både håltagning och bortförande av brandgaser med fläkt fick ett mycket bra resultat. Ingen onödig lämpning av material skedde vilket underlättade brandundersökningen.

SLUTSATS

Branden är troligen anlagd utan tillsats av brännbar vätska, den har troligen blivit antänd med befintligt material.