

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i en tvättmaskin.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Walström.

## **OBJEKTET**

Ett mindre fler familjshus (4 lägenheter) med källare som innehåller bl.a. tvättstuga öppna klädförråd. Källaren har förbindelse med yttre källartrapp, inre trapphus och till en suterränglägenhet. Yttre beklädnad i tegel och tak i tegel.

## **HÄNDELSEN**

Räddningstjänsten fick larm om källar brand den xx-xx-xx kl 16:03. I larmet åker släckbil, stegbilen och befälsbil. En lägenhetsinnehavare känner röklukt och börjar undersöka var röken kommer från han kan snart konstatera att det är från källaren röken kommer. Han gör inget försök att ta sig ner i källaren utan larmar Rtj. Vid framkomst så möter en lägenhetsinnehavare upp och talar om att det är i tvättstugan det brinner, ingen människa befinner sig i huset, han lämnar en beskrivning på hur man tar sig till tvättstugan. Rökdykare sätts in via yttre källartrapp och finner snart tvättstugan och kan då konstatera att det är en tvättmaskin som brinner, man släcker snart av maskinen och sedan lyfter man ut maskinen på gården. Sedan sätts rökfläkt in för att evakuera röken. Ingen person kommer till skada.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Inleds samma dag. Och det är bara räddningstjänsten som är på plats. Det är bara tvättmaskinen som har eldhärjats, sedan finns det sot skador i övriga källaren. Jag lyfter av lock på maskinen och vänder tittar under men jag kan inte konstatera vad som orsakat branden. De tekniska data är: Märke X (identifierat märke) med serienr: xxxxx.

## **SLUTSATSER**

Jag kan inte konstatera vad som orsakat branden.

## **SPRIDNINGSRISK**

Rökspridning till övriga källaren fanns. Fara för rökspridning fanns till suterrängvån och trapphus. Röken hade dock inte trängt in i den suterränglägenhet som står i förbindelse med källaren, och ingen rök till inre trapphus. Detta tyder på täta dörrar.