

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i strömbrytare på vägg.

INLEDANDE BESKRIVNING

Vid lunchtid går innehavaren av lokalen upp till våning 2 där man har omklädningsrum och kontor. Han känner röklukt och går in i omklädningsrummet, där upptäcker han rök och lågor ur strömbrytaren till takbelysningen. Han bryter ingående spänning och kontaktar räddningstjänsten. Enligt räddningsledaren var det kortslutning i strömbrytaren.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Huset är ett två plans kombinerat kontor och livsmedelsindustri. Det fanns ett internt larm med rökdetektorer i lokalerna.

Primärbrand

Strömbrytare i vägg.

Brandorsak

Tekniskt fel.

Skadeomfattning

Mindre skador på väggen och strömbrytaren.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Enligt innehavarens berättelse på plats såg han rök och lågor komma ur kontakten och han bröt spänningen snabbt. Tack vare den tidiga upptäckten blev skadan av liten karaktär. Väggen runt kontakten blev sotskadad, strömbrytaren blev brännskadad och fick bytas ut. Vid min undersökning var allt återställt och väggen avtvättad. Man kunde skönja en sotbild på väggen samt en svag brandlukt i lokalen. Det är oklart om det interna brandlarmet utlösts, ingen på plats gav sken av att det var så. Orsaken till tillbudet är oklar men två teorier kan vara troliga. Kontakten kan ha stått i ett mellanläge eller vid upprepade stängningar av dörren in till omklädningsrummet kan det ha uppstått glappkontakt med värmeutveckling som följd.