

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm om brand i verkstadslokal för bilreparationer till räddningstjänsten i X-stad den xx-xx-xx klockan 18:04:00. Vid framkomsten klockan 18:13:00 kunde konstateras att fullt utbruten brand rasade i byggnaden, förstärkning begärdes från räddningstjänsten Z-stad. Stora lågor slog ut genom taket på flera ställen. Tidigt besked om att det fanns gasflaskor i byggnaden varvid avspärning skedde bl.a. stängdes Rv xx av. Utvändig släckning från skydd. Skytt för att skjuta flaskorna rekvirerades genom SOSAB, men man kom inte åt att skjuta. Det fanns inga bostadshus inom avspärningarna men en del affärer, dessa hade dock stängt för dagen. Ca. 21:50 bedömdes branden vara under kontroll och räddningstjänsten Z-stad tackade för sig. Personal från X-stad kvar på platsen till klockan 19:49 nästkommande dag.

UNDERSÖKNING

Då jag kom till platsen hade försäkringsbolaget redan beslutat att rökning skulle påbörjas. Jag hann dock med att se var brandstarten hade varit samt vad som var orsaken till att branden utbröt. I verkstadsdelen hade man placerat en byggtork modell större och branden har startat i anslutning till denna. Troligaste scenario är överhettning av byggtorken och att detta har antänt brännbart material i omedelbar närhet. Polisen hade en teori om att branden startat i en husvagn som stod placerad vid ett kontorsfönster, denna teori vill jag avskriva eftersom kontorsutrymmet inte visade upp sådana brandskador, gardinerna var till och med kvar i fönstret.

SPRIDNINGSRISK

Risken för brandspridning till intilliggande bebyggelse bedöms som mycket stor, vad gäller risk för rökspridning som skulle kunna skada människors liv/hälsa bedöms den som stor.