

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kenneth Möller, brandförsvaret.

HÄNDELSEN

Vid lunchtid har viss personal på akuten rast, ca 6-7 personer befinner sig i rummet, som ligger i markplan och i direkt anslutning akuten. På akutmottagningen utanför finns det ca 20 personal och ett femtiotal patienter. Diskmaskinen av märke X (identifierat märke) som är påsatt för disk, börjar plötsligt att ryka ur handtaget. Efter en kort stund ser man eldslågor slå ut från maskinen. Några ur personalen springer ut på gården, medan någon handlar med inriktning till att försöka släcka branden. En manlig anställd hämtar en skumsläckare och gör ett försök, han dämpar och släcker branden på ett förtjänstfullt sätt. Rummet där diskmaskinen finns är sprinklat liksom mottagningen i övrigt. Rökdetektorer saknas i detta utrymme. Något larm inkom inte till brandförsvaret pga. ett snabbt och rådigt ingripande. Brandförsvaret utförde endast kontroll efter brand. Personalen hade samtliga genomgått brandskyddsutbildning, vilket uppenbarligen gav resultat.

ENKEL SAMMANFATTNING

Genom rådigt ingripande har sannolikt ett kraftigt brandförlopp kunnat undvikas. En brand i denna typ av maskinell utrustning avger en mycket frän och kraftig rökutveckling och hade sannolikt rökfyllt stora delar av akutmottagningen med utrymning som följd. Bra gjort.

SLUTSATS

Diskmaskinen har brunnit i anslutningen till låset. Detta är ett känt faktum hos tillverkaren. Orsaken har varit att vatten i små mängder har kommit i kontakt med strömförande delar och med tiden orsakat kortslutning och brand som följd. Nyare maskiner har ett inbyggt skydd, så att vatten ej kan tränga ned till elektroniken vid handtaget, vilket minskar och kanske förhindrar brand av den orsaken.