

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm om brand från förbipasserande som tyckte sig se fladdrande lågor i lokalen. Vid räddningstjänstens framkomst skickades rökdykare in i lokalen för att lokalisera branden, denna hittades i och omkring en elcentral. Branden släcktes av och restvärde tog vid.

UNDERSÖKNING

Lokalen som tidigare innehållit bl.a. ett tunnbrödsbageri samt en serveringsdel och personalutrymmen i den brand-, rök-, och sotskadade delen. Branden har med stor säkerhet börjat i elcentralen, aluminiumlocken på säkringskåpen hade i en del fall helt smält bort. Vidare var det en genombränning i taket i hörnet ovanför elcentralen. Försäljnings- och serveringsdelen som var placerade i samma rum som elcentralen uppvisar brandskador. Övriga lokaler till vilka dörrar stått öppna visar värme- och sotskador. De lokaler till vilka dörrar varit stängda uppvisar inga skador, knappt ens rökluft.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning finns inom fastigheten efter ca 30 minuter efter fullt utbruten brand, ingen spridningsrisk till andra byggnader. Heller ingen risk för rökspridning som kunnat skada människors liv eller hälsa.