

INLEDANDE BESKRIVNING

Sista dagen innan ett lov anlade någon brand i ett elevskåp beläget på första våningens korridor. Rökutvecklingen ledde till att rökdetektorn i korridoren utlöste det automatiska brandlarmet. Signalen gick till vaktmästaren som släckte branden med en brandsläckare. Omfattningen blev därför av mindre art.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Branden var släckt vid vår framkomst, brandrök i byggnaden.

Räddningstjänstens åtgärder

Ventilering av brandrök genom befintliga öppningar.

Brandförlopp

Branden startades med öppen låga i papper.

Skadeomfattning

Mindre brandskador i skåpet samt uppbrända böcker och papper.

Spridningsrisker

Risk för brand- och rökspridning förelåg.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Skolbyggnad i tre plan byggd i betong. Långa korridorer med lektionssalar, matsal, administration och gymnastiksal.

Primärbrand

Brand i elevskåp där det brann i diverse böcker och papper.

Brandorsak

Anlagd med uppsåt.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Det har inträffat ett antal bränder i skolan, branden innan den senaste var anlagd genom att någon hållt in brännbar vätska genom ett brevinkast hos vaktmästaren. Vid ytterligare ett skåp fanns rester av en brand, när den inträffat gick inte att få fram. Skolan är också utsatt för skadegörelse. Det automatiska brandlarmet upptäckte branden snabbt och personalen, en vaktmästare i detta fallet, reagerade bra genom att släcka branden. Detta ledde till att skadorna blev små med brandskador endast i elevskåpet och ringa rökskador. Vid flera tillfällen har HÅFA-personal från räddningstjänsten varit på plats och pratat om risker vid bränder med elever som varit inblandade i händelser. Även skolans personal jobbar intensivt mot skadegörelsen och bränderna. Detta arbete måste fortsätta så att man undviker en stor brand med personskador som följd.