

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 09:28 konstaterades följande: Brandvarnaren hade utlöst i aktuell lägenhet. Rökutveckling i lägenheten. Ingen person fanns i denna.

Räddningstjänstens åtgärder

Lägenhetsdörren bröts upp. En brand på hallgolvet släcktes och lägenheten ventilerades.

Brandförlopp

Brand hade uppstått i linoljetrasor i en soppåse p g a värmeutveckling vid oxidation och självantändning av trasorna. Branden var på väg att spridas till annat brännbart material i hallen. Brandvarnaren utlöste, varvid grannar larmade brandkåren och branden kunde begränsas.

Skadeomfattning

Brandskadorna begränsades till soppåsar med linoljetrasor samt div brännbara förpackningar innehållande bl a balsamterpentin. Rökskador i hela lägenheten. Inga personskador.

Spridningsrisker

Risk för brand- och rökspridning till hela lägenheten.

UNDERSÖKNING

Undersökning och dokumentation utfördes efter branden.

Platsbeskrivning

3-rums bostadslägenhet i 8vån flerfamiljshus.

Primärbrand

I soppåsar på lägenhetens hallgolv.

Brandorsak

Självantändning i linoljetrasor.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Brandvarnare uppmärksammade grannar om rökutveckling i lägenheten. En brand hade uppstått i linoljeindränkta trasor och diverse brännbart material i hallen. Branden begränsades till en mindre brandskada i linoleummattan samt i ovan nämnt material. Tack vare brandvarnare och uppmärksamma grannar förhindrades brandspridningen till hela lägenheten.