

HÄNDELSEN

Inkom larm till X-stad räddningstjänst om brand i ett uthus med inredd övervåning den xx-xx-xx klockan 12:44:00. Rökdykare sattes in och slog ner branden, därefter togs kontakt med restvärdesledare. Han kom till platsen och en första restvärdesinsats gjordes mellan klockan 14:10 -15:55.

UNDERSÖKNINGEN

Den brandskadade byggnaden består av på nedre botten en verkstadsdel som inte har skadats alls i branden, samt på plan 2 en lokal av typ gillestuga. I denna lokal har en brand startat i en bardisk. Värme- och rökskador i den övre delen av lokalen (tak samt vägg ca 1,5 meter från golvnivå). Brandstarten hade skett i den västra delen av bardisken på en hylla där diverse material funnits. Vid undersökningen hittade jag tecken som tyder på att en kortslutning ägt rum i en elledning som var fastsatt under själva skivan på bardisken. Branden hade upptäckts ganska tidigt och branden hade inte spridit sig från bardisken. Det fanns dock ett runt bränt hål i östra väggen som jag inte kan finna någon förklaring till. Detta har ingenting med var branden startade att göra, men det är som sagt svårt att säga vad som orsakat detta. Det fanns även ett stall i anslutning till byggnaden men detta är helt oskadat.

SPRIDNINGSRISKER

Risken för spridning i uthuset måste bedömas som mycket stor, finns även risk för brandspridning till omkringliggande byggnader, risken för rökspridning som kunnat skada människors liv/hälsa bedöms som stor.