

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i uthus, där vi misstänker att det är anlagt.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och kriminaltekniker NN.

## **OBJEKTET**

Uthus uppbyggt i trä med källare under del av uthuset. och i den västra delen en carport. Beklädnad med lockpanel och taket med tegelpannor.

## **HÄNDELSEN**

Larm till räddningstjänsten inkom kl.03:07. Då en dam boende i ett närbeläget bostadsområde ser att det är ett ljussken och hon tror att det brinner, kontaktar då polis som lägligt befinner sig i närheten och kan bege sig dit. Konstaterar att det brinner, och larmar då Rtj. Vid framkomst så är uthuset övertänt. Uthuset ligger endast ett par meter från bostadshus och med en bil som står mellan byggnaderna. Dels skyddar man huset med en stråle och samtidigt som man bekämpar uthuset och bil. Efter en ca 40 min. så har man fått kontroll på det hela men arbetet tar fram till morgonen. Och då är den västra delen totalt borta endast grunden står kvar. Resten är svårt brandskadat. Ingen människa kommer till skada.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Inleddes torsdagen den xx-xx-xx kl. 9:30. Vi började med att gå runt och leta efter spår och tog bilder. Eftersom det är så brandskadat och allt är fruset har vi svårt att röja bland resterna. Vi hittar inget som vi kan ta på, som kan vara orsaken till branden. Vi är överens att det startat i carportsdelen.

## **SLUTSATSER**

Vi kan inte konstatera att branden varit anlagt. Och vi inte finna några naturliga orsaker, då uthuset bl.a. saknar el. Så vi kan inte säkerställa orsaken men vi misstänker att den är anlagt.

## **SPRIDNINGSRISK**

Branden har spridit sig till den parkerade bilen (var ej i drift innan). Till boningshuset har det inte spridit sig, och någon risk har ej förelegat, då branden vid framkomst redan har haft sin kulmen i den delen som ligger närmast huset.