

## HÄNDELSEN

Familjen vaknade ca kl. 8.00. Huset var då delvis strömlöst. Mannen återställde då jordfelsbrytaren som utlöst och gick till sängs igen. Strax efter vaknar han av brandvarnare, köket är nu helt rökfyllt.

### **Omfattning vid framkomst**

Brand i kylskåp och undertak, kraftig rökutveckling med lågt neutralplan.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Brandsläckning i kök, lämpning av kylskåp samt ventilering av övriga utrymmen.

### **Brandförlopp**

Branden har startat i kylskåpets startrelä, antänt uppsamlingskärl för kondensvatten av plast, antänt tapet bakom kylskåp samt startat sönderdelning i undertakets träpanel.

### **Skadeomfattning**

Kyl och frys totalskadat, träpanel i undertak ovan dessa skadat. Kraftiga rök- och sotskador på nedre plan samt rökskador på ovanvåning.

### **Spridningsrisker**

Ingen spridningsrisk till närliggande bebyggelse.

## UNDERSÖKNING

Efter branden av brandinspektör Lars-Erik Larsson.

### **Platsbeskrivning**

En- och enhalvplansvilla. Stomme stenkonstruktion. Kök i öppen planlösning med övriga utrymmen.

### **Primärbrand**

Kylskåpets kompressor med startrelä.

### **Brandorsak**

Tekniskt fel.