

## **HÄNDELSEN**

Larm om brand i förråd i närheten av annan bebyggelse. Vid framkomst slog lågor ut genom bakväggen på förrådet och dessa närmade sig takfoten. Branden släcktes ner och byggnaden säkrades. Inga större skador uppstod.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen visar att det brunnit i en yttervägg på baksidan av ett förråd tillhörigt företaget X. Vid noggrannare kontroll visar det sig att det brunnit mellan ytter- och innervägg, branden har spridit sig till innertak via takstol över brandplatsen. Troligtvis har brandfarlig vätska sprutats in mellan springor i ytterpanelen och sedan antänts, därav brandbilden som visar att det brunnit mest mellan ytterväggen och en vägg innanför denna. Avstånd mellan väggarna ca. 5 centimeter. Vid samtal med grannar visade det sig att det brunnit på samma sätt ett par dagar tidigare då hade man tänt på liknande sätt vid springan till en dörr. Denna brand hade upptäckts av grannar och släckts polisanmälan följde. Polisen hittade en plastflaska med bensin i anslutning till brandplatsen.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Risk finns för att brand skulle kunna spridas till omgivande byggnader, Stor risk för rökspridning som kunnat skada människors liv / hälsa förelåg.