

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand på tivoli.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, brandförsvaret.

BRANDEN

Lördag den xx-xx-xx kl. 13.47 inkom larm om brand på ett tivoli. Vid brandförsvarets ankomst var det brand i ett omklädningsrum i bottenplanet. Rökutveckling från taket av träbyggnaden. Personalen hade slagit ner och släckt det mesta med en inomhusbrandpost. Brandplatsen genomsöktes av rökdykare och röken vädrades ut.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en äldre byggnad i ett plan, med oinredd vind. Byggnaden hade nyligen renoverats varvid den brännbara isoleringen bytts ut mot mineralull.

BRANDFÖRLOPPET

Brandförloppet, var relativt snabbt. Rökutvecklingen var relativt kraftig, och spred sig i huset. Personalen hade försökt släcka med inomhusbrandpost samt därefter stängt dörren till omklädningsrummet. I första hand satsades på livräddning med rökdykarinsats för genomsökning och släckning. Branden i omklädningsrummet släcktes samt väggar och tak kontrollerades för att undvika brandspridning. Samtidigt ventilerades huset och personalen informerades.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats, och fortsatte dagen efter. Vittnen kunde höras på platsen.

BRANDSPRIDNING

På grund av de byggnadstekniska förutsättningarna fanns en risk för brandspridning uppåt i byggnaden och till intilliggande byggnader om inte en släckinsats gjorts i ett tidigt skede.

SLUTSATS

Branden som med all sannolikhet startade av att en säck med kläder ställts mot ett elektriskt element, upptäcktes snabbt. Nu begränsades skadan på byggnaden till endast omklädningsrummet. I villan bodde vid tillfället två vuxna och fem barn. Ytterligare ett exempel som visar vikten av att personalen är väl utbildad i brandskydd och brandsläckning.



Radiator där en klädsäck stått emot och antänts.



Rester av kläder på golvet.