

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Fabriksbrand.

### **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Av Tommy Broholm, räddningstjänsten, och NN, kriminaltekniker, vid två tillfällen. Vid första tillfället var rasrisken för stor, så vi avvaktade till dagen efter, då vi hade en grävmaskin till vår hjälp.

### **OBJEKTET**

Äldre fabrikslokal i två plan, uppförd i trä, ungefär 150 kvadratmeter på varje plan, bakåt tillbyggd med en murad byggnad, innehållande pannrum och virkestork, längs höger långsida en enplansbyggnad uppförd i lättbetong, byggnaderna har förbindelse via en branddörr, i övrigt är det en luftspalt på cirka en meter mellan dessa. I den ursprungliga byggnaden förekom ingen verksamhet, och har inte gjorts på många år, i tillbygget höll några killar till och renoverade bilar. Aktuell dag hade de inte varit där. Under en del av träbyggnaden är det källare.

### **HÄNDELSEN**

X-stads brandkår, ligger för övrigt granne med fastigheten, är först på plats, hela träbyggnaden är då övertänd, varför inriktningen blir att rädda tillbygget, vilket också lyckas.

### **UNDERSÖKNINGEN**

Direkt kunde konstateras verksamhet som förekommit i tillbygget inte kunde orsakat branden. All el till själva fabrikslokalen i trä var också bruten sedan tidigare. När grävmaskinen frilade ytor, kunde vi konstatera att de största och djupaste kolskadorna var i bjälklaget mellan först våning och källaren, varför teorin är att primärbrandplatsen är i källaren. Någon naturlig brandorsak har inte kunnat konstateras, varför det inte kan uteslutas att branden var anlagd.