

## INLEDNING

Branden har även utretts av polisen då branden misstänktes vara anlagd.

## HÄNDELSEN

### Upptäckt samt personalens agerande

Telefonsamtal om brand i byggnad på X-vägen inkommer till SOS kl. 22.01.

### Räddningstjänstens agerande

Vid brandförsvarets framkomst kl. 22.08 konstaterades kraftig brand och kraftig rökutveckling från tak och vind från ett trevånings, nybyggt flerfamiljshus. Enligt uppgift hade hyresgästerna ännu ej flyttat in så brandförsvaret kunde koncentrera sig på brandsläckning i stället för livräddning. Branden släcktes från utsidan med vatten.

## UNDERSÖKNINGEN

### Byggnad/Objekt

Byggnaden som ingick i ett större bostadsprojekt var under uppförande. Den brandtekniska klassen är Br 1, brandsäker byggnad.

### Brandorsak

En svag doft av lösningsmedel kunde förnimmas på primärbrandplatsen (den plats där branden började). Med utgångspunkt från detta kan man anse att branden är med stor sannolikhet anlagd. Branden började på utsidan av byggnaden i isoleringsmaterial (bl.a. frigolit). Prover togs i en del brandrester och är via polisen vidarebefordrade till SKL (Svenska kriminaltekniska laboratoriet) för analys.

### Spridning och skador

Tak och krypvind samt isoleringsmaterial blev förstört. Mycket små rökskador i trapphuset tack vare att en brandtekniskt klassad lucka mellan krypvinden och trapphuset var stängd.

## SLUTSATSER OCH ERFARENHETER

Branden släcktes relativt snabbt av brandförsvaret med hjälp av vatten. Inga skador på byggnaden förutom de direkta brandskadorna på vinden och fasaden.

## ÅTGÄRDER

Anlagda bränder är svårt att skydda sig emot. Kanske borde man ha spärrat av byggplatsen ännu bättre. Man kunde ta sig in på byggplatsen utan att passera någon avspärning.



*Lucka mellan krypvinden och trapphuset.*