

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i husvagn bakom kylskåp.

### HÄNDELSEN

Utlarmning: Husvagnsbrand

Larmtid: kl. 16:28

Framkomst: kl. 16:35

#### Före framkomst

Ägaren hade genomfört en funktionskontroll på spis, kylskåp samt kontrollerade läckage på gasolen. Allt fungerade, ingen läckage av gasol. Ägaren stängde gasolkranen till spisen och kylskåpet. Ägaren gick ned i källaren för att hämta fettspruta för att smörja draganordningen på husvagnen.

#### Vid framkomst

Ägarens fru ropade att det ryker ur husvagnen. Ägaren skyndade till husvagnen med en handbrandsläckare (pulver) som fanns i källaren. Ägaren öppnade dörren till husvagnen och såg lågor och rök välla ut under kylskåpet. Ägaren ropade till frun att larma räddningstjänsten. Ägaren försökte släcka branden med handbrandsläckaren (pulver) men misslyckades. Räddningstjänsten anlände till brandplatsen och släckte branden med vatten.

### UNDERSÖKNINGEN

Polisen i Kristinehamn och undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 10:30. Kunde konstatera att branden börjat i kylskåpets bakre gavel. Ett rör för köldmedia har smält av. Branden spred sig invändigt till spisens underskåp och alla brännbara inventarier i husvagnen. Brandstartplatsen är hittad, bakom kylskåpet. Den troliga orsaken är att det har förekommit skräp, damm bakom kylskåpet. Där har en glödbland startat, som har utvecklats till en brand och antänt isoleringen till kylskåpet.

### SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela husvagnen. Ingen brandspridning till fastighetens garaget förelåg.

### SLUTSATS

- En glödbland bakom kylskåpet av skräp och damm.
- Släckförsök genomfördes med en handbrandsläckare.





*Översidan på kylskåpet med reglage för tändning av gasol samt 220V anslutning.*