

OBJEKT

Villa i två plan och vind med hel källare. Brandvarnare finns.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Familjen skulle laga julmat och koka ägg till julbordet. Äggkokaren stod på arbetsbänken i köket med sex ägg som skulle kokas. Frun i huset kände en konstig lukt, kunde inte lokalisera vart doften kom ifrån. Efter en liten stund slog små lågor upp på ena sidan av äggkokaren och hon kunde konstatera att äggkokaren brann. Rådigt ingripande, så tog hon bort strömkabeln ur vägguttaget. Tog grytlapparna och förde äggkokaren till diskbänken. Av värmen under äggkokaren, så blev det en deformation på bänkskivan av smält plast. Fastighetsägaren tog kontakt med undertecknad, för kontroll. Allt var bra. Tog äggkokaren till räddningstjänsten för undersökning.

UNDERSÖKNING

Äggkokaren har små brandskador och smältskador på höljets undersida. Två värmezoner på värmespiralen hittades. Vid den ena värmezonen så var det hål i isoleringen. Det har bildas flera "svetsloppor" på värmespiralen. Det stämmer överens med genombränningen i höljets undersida.

SPRIDNINGSRISK

Ingen brandspridning



Äggkokaren har skador på undersidan.