

## **SAMMANFATTNING**

Tekniskt fel i tvättmaskin orsakade brand i tvättstuga. Brandens konsekvenser minimerades tack vare tidig upptäckt via brandvarnare, samt rådigt ingripande av familjemedlemmar med brandskyddsutbildning.

## **HÄNDELSEN**

### **Omfattning vid framkomst**

Branden släckt, rökfyllt i brandrummet samt rökspridning i nedre våningen.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Rökventilering av fastigheten, lämpning av tvättmaskin/torktumlare och mindre mängd klädesplagg.

### **Brandförlopp**

Branden startade i tvättmaskinens övre del, spred sig till torktumlaren, som var placerad ovanpå tvättmaskinen. En brandvarnare utanför tvättstugan (i källarplan) påkallade husets ägares uppmärksamhet. Fruen i huset tömde en 6 kg. pulversläckare in i tvättstugan och stängde till dörren, samtidigt larmade sonen i huset (12 år) räddningstjänsten. Därefter stängdes samtliga dörrar i huset och familjen utrymde i väntan på räddningstjänsten.

### **Skadeomfattning**

Brandskadorna begränsas till tvättstugan och dess maskiner. Rök och sotskador i huset för övrigt.

### **Spridningsrisker**

Om ingenting gjorts åt primärbranden i tvättstugan; överhängande risk för brandspridning till hela fastigheten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Utfördes i samband med branden av brandinspektör Lars-E Larsson.

### **Platsbeskrivning**

Friliggande 1-plans tegelvilla med källare. Byggt tidigt 60-tal.

### **Primärbrand**

Branden har startat i tvättmaskinens programdel, därefter spridning till torktumlarens plastdetaljer. Tvättmaskinen är av märket X (identifierat märke) och ca 4 år gammal.

### **Brandorsak**

Tekniskt fel i tvättmaskinens program. 10-amp. säkring utlöst.

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

En tidig upptäckt, tack vare att huset var försett med 4 st. brandvarnare tillsammans med att både frun och sonen i huset hade genomgått brandskyddsutbildningar, är faktorer som bidrar till att en alltför vanlig brand endast orsakar mindre skador.