

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Rökutveckling efter brand i ett kretskort.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström

OBJEKTET

Radhus, bestående av två plan, och vind, stomme i trä och stående träpanel som beklädnad och takpannor som yttertak.

HÄNDELSEN

Hänvisar till insatsrapporten.

UNDERSÖKNINGEN

Gjordes dagen efter, kl. 10:00. På plats fanns redan firman som servar denna återvinningscentral. Så jag fick se återvinningscentralen utburen, det kretskort som hade brunnit hade styrkan tagit med sig till stationen efter insats. Och det var endast det som hade brunnit, inne i huset så fanns lättare rökskador. Med hjälp av polisen skickade vi in kretskortet till SKL. Jag har nu fått svar från SKL som visar att det fanns skador på kretskortet.

SLUTSATSER

Branden har med största sannolikhet startat på grund av kryptströmmar i kretskortet. Utlåtande från SKL bevisar saken.



Själva plåtchassit som inrymmer centralen. Här är kretskort bortplockat.