

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Villabrand klockan 07:19.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Tommy Broholm.

## **OBJEKTET**

Byggnaden är en tvåvåningsbyggnad med källare, inrymde tre lägenheter. Den är byggd i trä och har vid renovering utvändigt klätts med fasadtegel. Den har två murstockar, varav den ena används. Fastigheten uppvärms med ved, ny panna installerades och täthetsprov av murstocken gjordes i november år xxxx. Undervåningen består av två lägenheter med separata ingångar, övervåningen består av en lägenhet. Storleken är ungefär 170 kvadratmeter, plus cirka 20 kvadratmeter tillbyggd vinkel, på varje våningsplan. Fastigheten användes tidigare som banklokal.

## **HÄNDELSEN**

En av lägenhetsinnehavarna hade åkt till jobbet, en var hemma och den tredje var vid fastighetens uthus och matade sina hönor. Damen som var i sin lägenhet kände rökluft och uppmärksammade sin granne vid uthuset på detta, enligt uppgift brinner det då på undervåningen mellan lägenheterna, vid murstocken. De larmar brandkåren och försöker bära ut värdeföremål. Vidare händelseförlopp, se Räddningstjänstens Insatsrapport.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen gjordes dagen efter branden, som framgår av bilderna i protokollen var den ordentligt brandskadad, övervåningen var borta, liksom tillbyggnaden. Den norra lägenheten var något så när intakt. Efter intervju med lägenhetsinnehavarna koncentrerade vi undersökningen till området vid den norra murstocken. Där fann vi också en mycket trolig primärbrandplats, i bjälklaget mellan källare och första våning. Förutom murstocken fanns det i området både värmeledningsrör och en hel del elkablar. Vi kunde inte konstatera om branden orsakats av otätheter i murstocken eller av något elektriskt fel.