

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i maskinhall den xx-xx-xx kl 09:21.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN, Tekniska Roteln och Tommy Broholm, räddningstjänsten.

Undersökningen utfördes dagen efter branden.

OBJEKTET

Fristående maskinhall uppförd i ett plan, cirka 100 kvadratmeter. Stomme och regelverk i trä, i övrigt klädd med korrugerad plåt. Golv, gjuten platta. Hallen användes dels som garage, dels som verkstad. Innehöll diverse bilar, 1 husvagn, ett antal mopeder, 1 traktor. I hallen fanns också en flaska acetylen, en syrgas samt en flaska blandgas. Cirka 8 meter från hallen ligger en ladugård, till fastigheten hör också två bostadshus, belägna ungefär 30 meter från maskinhallen..

HÄNDELSEFÖRLOPP

Fastighetsägaren har strax före 09.00 svetsat med elsvetsen inne i hallen, han går därefter hem och äter frukost. Efter ungefär en halvtimme ringer hans mamma, hon bor i grannhuset, och säger det ryker i maskinhallen, då brinner det på golvet, där han tidigare stått och svetsat, mannen larmar då 112, samt räddar husvagnen och några mopeder från lågornas rov, därefter är brand och rök så kraftigt att han får ge upp. Vi räddningstjänstens framkomst är hallen övertänd. Under släckningsarbetet hörs två ”smällar”.

UNDERSÖKNINGEN

Som framgår av bilden på framsidan fanns inte så mycket att utreda, men vid samtal med mannen framgick vad som relaterats i händelseförloppet, han var också själv ganska övertygad om att det var svetsningsarbetet före frukost som var orsaken. Vi kom inte fram till någon annan orsak. Efter anvisningar var svetsverket kan ha stått, hittades klockorna till verket och acetylenflaskan upplåkt under en plåt. Av de övriga två flaskorna fanns inte ett spår, förmodligen orsakades de två ”smällarna” man hört under släckningsarbetet av dessa.

ERFARENHETER

Försvårande av släckningsarbetet med acetylenflaskor inblandade. (Se insatsrapporten)