

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Polismyndigheten vill i det här fallet utreda, brand utvändigt villa på musteriet X. Har tidigare varit brand vid musteriet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och polisens tekniker NN.

## **OBJEKTET**

En en och halvplans villa utan källare uppbyggt i trä med utvändigt klädd med träpanel, taket har beklädnad av tegelpannor.

## **HÄNDELSEN**

Inneboende väcks på natten både av hunden och brandvarnare som utlöst av rök, han har sitt sovrum på övervåningen, i trappen ner ser han rök, han tar på sig lite kläder och tar sig ut, han ser då att det är en liten brand vid ytterdörren, den självslocknar som tur är. Mannen tar sig upp till grannhuset, som är ägare av huset och ringer på, han i sin tur springer ner och kan konstatera att det självslocknat, så räddningstjänsten larmas ej. Enbart polis. Ingen människa kommer till skada.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Påbörjas en dag senare kl 11:00. Där vi kan konstatera att branden varit vid förstubron och smält en dörmatta, undersida av ytterdörr och nederdel av dörrkarm. Kolningsskador finns i tröskel, dörrkarm och undersida av dörrblad. Tändstickor finns kvar. Vi kan känna doften av bensin. Prover tas och skickas in till SKL. Och svaret är att det är brännbar vätska.

## **SLUTSATSER**

Branden är anlagd genom att någon hållt ut bensin utanför ytterdörren och tänt på.

## **SPRIDNINGSRISK**

Av olika omständigheter har branden självslocknat men om den inte hade gjort det är brandspridning till huset uppenbart. Rök hade redan kommit in i huset.