

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lada. Polisen vill utreda branden.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och polistekniker NN.

OBJEKTET

En trälada som är byggt med en ca 40 m lång länga och två vinkelben som är 9 respektive 13 m. Takbeklädnad av eternitplattor. Även höskulle fanns.

HÄNDELSEN

Hänvisar till insatsrapporten. Ingen människa kommer till skada.

UNDERSÖKNINGEN

Inleddes dagen efter branden kl. 10:30. Kan konstatera att hela ladan är nedbrunnen och rester av riseldning. Rishögen är belägen ca 5-6 m från den vinkelbyggnad det startade i.

SLUTSATSER

Enligt vittnen så har mannen eldat ris och vinden har legat på mot byggnaden. Att branden har startat p.g.a eldning av ris som spridit sig av vinden till byggnaden. Och det grundar sig på vittnen.

SPRIDNINGSRISK

Var till till gräsbevuxen mark och har funnits till intilliggande boningshus som är beläget ca. 50 m i västlig riktning. Där utemöbler som står utanför huset har smältskador av partiklar från branden.

UR INSATSRAPPORT

Under färd fick vi uppgift om att det ej fanns djur eller gasflaskor i byggnaden. Boningshus 50 meter därifrån. Uppgift kom från X-by brandvårn om att ladan var övertänd. Order gavs om inriktning på att begränsa elden och rädda boningshusen. Vid X-stadstyrkans framkomst var en del av ladan nedbrunnen. Då det blåste kraftig östlig vind var resten av ladan hotad. Kraften lades då på att rädda resterande del. Tillgången på vatten var dålig i detta skede och utgjordes av det vi hade på bilarna. Order om att inte slösa med vatten gavs. Två rökdykare skickades in i den del av ladan som var närmast hotad för att se hur det såg ut. De rapporterade att det troligen fanns brandgaser mellan inner- och yttertaket (skullen) där det även fanns halm. Det beslöts att håll i yttertaket skulle göras för att ventileras och för att vi skulle kunna kyla brandgaser. Även dimspikar användes.

När man försökte slå in dimspikarna på ett flertal ställen kan detta ha medfört att syre gavs till brandgaserna med spridning till övriga delar som följd. På ett par minuter övertändes hela ladan och därmed blev även två boningshus hotade. En försvarande omständighet var att en släckbil och en tankbil stod alldeles för nära byggnaden så tid och kraft fick läggas på att flytta dessa med tillhörande slangledning. När detta var gjort blev skyddet av boningshusen det primära då brand hade spridits till gräs och buskage. Omdisponeringar med bilar och personal gjordes. I detta skede begärdes att släckbil och tankbil skulle larmas till platsen, då risken för brandspridning p g a gnistregn till andra byggnader och ytor utöver de ovan nämnda inte kunde bortses ifrån. Vid denna tidpunkt säkrades vattentillgången via msp och slangledning från en sjö. Ladan ödslades inga resurser på. Då en stolpe med elskåp som stod intill ladan brann fick man nedfallna ledningar som följd. Man begärde att kraftbolaget skulle komma dit och säkra elen vilket så småningom gjordes. Man tog även kontakt med försäkringsbolaget.