

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand.

### OBJEKT

Villan ca 16 x 6 meter byggd med stomme av trä på betongplatta. Stående träpanel, taktäckning plåt. Fastigheten har fristående ca 6x8 meter garage med pannrum. I byggnaden hittades ej någon brandvarnare eller släckutrustning.

### BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Larmtid: kl. 23:29

Framkomst: kl. 23:56

#### Före framkomst

Innehavaren har varit och sett till villan ca kl. 17:30 och kunde ej upptäcka något. Branden upptäcktes av en person som såg att det rök kraftigt över skogen, han åkte mot röken. Han upptäckte att det brann i villan och larmade.

#### Vid framkomst

Larmet är tvåstationslarm. Villan var helt övertänd när räddningstjänsten anlände. Inriktning för släckningsarbetet var att rädda intilliggande byggnader som lyckades. Branden släcktes och brandplatsen överlämnades till ägaren för efterbevakning.

### UNDERSÖKNING

Polisen tekniska och Polisen X-stad samt undertecknad anlände brandplatsen två dagar efter branden ca kl. 10:30. Villan och garaget med pannrummet blev totalförstörd. Låset till entrédörren hittades, dörren har varit låst. De kraftigaste brandskadorna är på golvet i vardagsrummet, samt golvbräderna på verandan. Brandprover har tagits i vardagsrummet och verandan. Brandstarten är ej i garaget eller i pannrummet.

### SPRIDNINGSRISK

Om ingen brandsläckning genomförts hade ytterligare ett uthus och "härbret" brandskadats, ingen annan brandspridning till annan fastighet.

### SLUTSATS

- Brandstartsplatsen är i vardagsrummet eller på verandan, kan ej påvisa brandstartsområdet mer exakt.
- Kan ej påvisa någon brandstiftare.