


UTVÄRDERING - ERFARENHETER

I samband med ogräsbränning uppstod brand vid flaskanslutningen. Flaskan hade precis varit inne för kontroll. Branden uppstod vid manometern som antändes. På foto 2 syns en renbränd yta t v om mittdetaljen på flaskan, som var försedd med 2 anslutningar? Flaskan placeras liggande på brännaren. Risk för gas i vätskefas? Brandsläckaren omgavs direkt av lågor.



Ogräsborttagare som brunnit vid flaskanslutningen. Observera släckarens olämpliga placering.



Gasolflaska som ligger på brännaren. Två anslutningar? Bortbränd yta till vänster om mittdetaljen tyder på läckande packning.