

HÄNDELSEN

Larmtid: kl. 08:37:32. Brand i hotellets personalbostadsdel, vid räddningstjänstens ankomst klockan 09:38:00 brann det på andra våningen på bostadsdelen, lågorna slog redan ut genom fönster och branden hade spridits till vinden via markiser och takfot. Branden spreds senare över halva vinden. Branden blev svårsläckt på grund av att det på flera ställen var dubbla trossbottnar, sänkta tak m.m. Släckningsarbetet avslutades klockan 13:30 och bevakning utfördes till klockan 08:00 nästa morgon.

UNDERSÖKNINGEN

Branden hade börjat i anslutning till ett fönster, vid detta fönster hade en lampa och en klockradio varit anslutna till ett vägguttag. Branden hade via gardiner och annan lös inredning spridit sig i två rum på andra våningen i byggnaden. Via markiser och takfot även spridits till vinden ovanför nämnda rum. Då vi rev bort ytbeklädnaden i startrummet upptäcktes ett vägguttag som blivit dolt av ytbeklädnaden, i detta uttag hade en kortslutning skett som orsakat branden. Fastigheten blev mycket vattenskadad och hela övervåningen brand och sotskadad.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till hela byggnaden, om så skett hade även risk föreläggat för spridning till hotelldelen.