

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens framkomst var hela byggnaden övertänd, de två personer som befunnit sig i huset var ute. Utvändigt släckning av den brinnande byggnaden samt skydd för huvudbyggnaden som låg ca. 10 meter från den brinnande byggnaden. Tankbil från X-stad till platsen för hjälp med vattentransport.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen utfördes efter en förfrågan från Näpo X-stad som inte hade tid att själva utföra en teknisk undersökning av byggnaden. Branden har helt klart startat i byggnadens sydöstra hörn. Enligt ägaren har strömmen krånglat på en toalett som varit placerad där. När ägaren sprang ut ur huvudbyggnaden för att undsätta de två personerna som bodde i den brinnande stugan såg han också lågor i denna del av byggnaden. De två personerna i stugan mor och son hade satt sig i säkerhet på byggnadens tak och plockades ner med stege av ägaren, byggnaden var så rökfylld att de inte kunde komma ut genom dörren. Dessa två fördes med ambulans till sjukhus för kontroll. Branden har med stor säkerhet orsakats av en överledning i den delen på nedre våningen där toaletten varit placerad.

SPRIDNINGSRISK

Stor risk för brandspridning till huvudbyggnaden.