

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens framkomst till den brinnande byggnaden var denna helt övertänd, första insats blev därför att skydda en byggnad som var placerad ca 20 meter från svinstallet. Därefter började man slå ner branden i byggnaden. Räddningstjänsten var på platsen 16 minuter efter att man larmats. Insatsen avslutades 04:20.

UNDERSÖKNINGEN

Svinstall på 45* 15 meter med en tillbyggnad på södra gaveln som mätte 10*10 meter. Halva byggnaden var murad till en höjd av ca 2,40 meter ovanför detta fanns en plåtvägg på träreglar innehållande en höskulle. Inget hö fanns dock på skullen, resten av byggnaden var i plåt i yttervägg, isolering samt gipsskiva. Taket plåtklätt. Strömmen till byggnaden var sedan ett par år bortkopplad då byggnaden inte längre var i bruk. Omöjligt att säga var branden har startat eller vad som orsakat denna, då hela byggnaden är totalt urbränd. Ett par teorier finnas dock; Dagen innan branden bröt ut gick åska i området, det är möjligt att ett nerslag har legat och glött för att sedan ta fart då vinden ökade. En annan aspekt på brandstarten är att den larmande som inte är bosatt i anslutning till brandplatsen, tidigare har varit misstänkt och även fälld för tidigare bränder i området. Denne person har ingen anledning att vara på denna plats vid denna tidpunkt. Mest troliga scenario är därför att branden är anlagd.

SPRIDNINGSRISKER

Stor risk för spridning till intilliggande byggnader. Det finns även risk för rökspridning till dessa byggnader samt även till bostadshus som låg längre bort men i vindriktningen.