

## **HÄNDELSEN**

Vid räddningstjänstens framkomst till brandplatsen klockan 02:58:00 var altanen och loftgången helt övertända. Två smalslängsledningar drogs ut och altanen släcktes ner, det brann även i takfoten på den östra gaveln, och rök trängde ut från båda gavelspetsarna. Påbörjade håltagning i taket från hävare. Forcerade även en dörr på norra sidan av byggnaden för att kunna tränga in med rökdykare. Rökdykarna fick dock retirera ganska omgående på grund av värmen. Därefter utvärdig släckning. Räddningsinsatsen avslutad 08:00:00.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Hela vinden och övervåningen helt utbrända, framsidan på byggnaden (mot söder) är också brandskadad. Branden har startat på eller under altanen i det sydöstra hörnet av byggnaden. Finns ingen naturlig orsak till att branden skulle starta där. På golvet till altanen finns en större genombränning, troligen har brandfarlig vätska hållts ut här och sedan antänts. Branden har därefter spridits efter väggen till loftgången dennas golv är lagt med stockar med mellanrum som gjort att branden snabbt kunnat sprida sig till takfoten och vidare in på vinden. Branden har bränt ut hela vinden och övervåningen, trappan till övervåningen hade också brunnit upp eftersom bränder rasat ner från övervåningen i denna. Serveringsrummet på första våningen är också urbränt, köksdelen har rök- och värmeskador.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Ingen risk för spridning till andra byggnader, därför finns ingen ökad risk för rökskador som kunnat skada människors liv / hälsa