

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i kök i parhus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson, räddningstjänsten, samma dag som branden.

HÄNDELSEN

Fredagen den xx-xx-xx kl. 21.52, larmades räddningstjänsten om en brand i en villa. Stationerna A och B, samt vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Vid brandkårens framkomst visade det sig att det brann i ett ventilationsrör från en spisfläkt. Parhusen bestod av små enrummare med pentry. Det finns sex lägenheter i varje hus. (enplanshus med oinrett vindsutrymme.) Husen bebos av f.d. uteliggare, som via detta boende skall slussas in i samhället igen.

Synlig låga från taket, där ovandelen av röret lossnat från taket av värmen. Angrepp gjordes via ytterdörren till lägenheten samt på gaveln till vindsutrymmet. Det brann även i skåpet ovanför spisen. Branden släcktes snabbt av rökdykare. Inga personer skadade.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen visade det sig att personen som bodde i lägenheten, eller någon annan, hade lämnat en spisplatta tillslagen. Lägenhetsinnehavaren var på besök hos sin granne två dörrar bort. På spisplattorna fanns diverse brännbart material, bl.a. ett cd-ställ av plast, så det var inte tal om någon matlagning i det här fallet. Lägenhetsinnehavaren påstår att han varit hos sin granne c:a tre timmar innan brandkåren dök upp. Han hade inte satt på någon spisplatta innan han gick. Han menar att någon utomstående varit inne i hans lägenhet medan han var hos grannen. Detta kan vara riktigt då dörren till lägenheten var stängd, men inte låst då brandkåren anlände. Det hade varit en kraftig brand på spisen som spridit sig upp till fläkten och skåpet ovanför. Därifrån var branden på väg att via isoleringen och ventilationsröret sprida sig till vindsutrymmet. Lägenheten var brand, rök- och sotskadad och vindsutrymmet hade rökskador samt mindre brandskador kring ventilationsröret.

SLUTSATSER

Husen är ganska nya och det ser ut som om brandavskiljningen mellan fläktventilationsrör och vindsutrymme inte är så väl gjorda. Fungerande brandvarnare fanns ej. Dessa saker kommer att påtalas.