

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Maskinhallsbrand den xx-xx-xx kl 03:25.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD**

Den yy-yy-yy kl 15:00 av Tommy Broholm, räddningstjänsten.

## **OBJEKTET**

Maskinhall i närhet av ladugård (se skiss). En del byggd 1930, tillbyggd och renoverad 1979, cirka 24 x 12 meter. I huvudsak uppförd i trä, takbjälklaget isolerat med kutterspån, ytterväggarna med mineralull. Yttertaket klätt i plåt, innetak och innerväggar klädda med gips. I byggnaden fanns ett pannrum, pannan eldades med spån (Stokeranläggning), cirka 2/3 av byggnaden bestod av snickeriverkstad.

## **HÄNDELSEN**

Personer boende i närheten har larmat SOS om brand, vid framkomst var maskinhallen övertänd. I övrigt se insatsrapporten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Vid undersökningen pågick fortfarande bevakning / eftersläckning, för att komma åt att släcka hade man varit tvungna att bland annat gräva i resterna med grävmaskin, detta försvårade undersökningen och ingen brandsak kunde konstateras. Av de iakttagelser som gjorts och uppgifter som lämnats av ägaren finns det inget som tyder på anlagd brand, inte heller har det förekommit någon verksamhet som tyder på slarv eller vårdslöshet. Eventuellt elfel eller värmeanläggningen som brandsak har inte kunnat konstateras, varför orsaken till branden lämnas öppen. En iakttagelse vid branden var att den spridit sig till en utbyggnad på ladugården, förmodligen via en gnista som smugit sig in i en glipa i takplåten.

## **ERFARENHETER**

Trots sent larm, cirka 10 km körväg och en övertänd maskinhall har räddningstjänsten begränsat branden och skyddat den närliggande ladugården från brand. Ovan nämnda spridning till utbyggnaden och dess tidiga upptäckt visar också att det är viktigt med bevakning även inne i angränsande byggnader.