

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i byggnad OP-avdelningen lasarettet i en brödrost av märke X (identifierat märke) den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Tommy Nilsson, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

På morgonen den xx-xx-xx kl: 06:37 blir räddningstjänsten larmad till ett automatiskt brandlarm på operationsavdelningen på lasarettet. Vid ankomst till sjukhuset möter vaktmästaren upp och ger besked att branden i brödrosten är släckt. Det visar sig vid närmare kontroll att returen i brödrosten inte fungerade, vilket innebar att brödsnivåerna fastnade och började brinna vilket gav rökutveckling i hela avdelningen. Brödrostens returskenor var böjda i botten av brödrosten vilket innebar att det inte kunde bli någon retur av brödsnivåerna. Brödrosten var också väldigt dumt placerad på en bänk under ett överskåp.

UNDERSÖKNINGEN

Brödrosten togs med till brandstationen för kontroll, och det visade sig att returskenorna var böjda i botten av brödrosten, vilket innebar att brödsnivåerna fastnade med rökutveckling som följd. Kontakt togs med personal som köpt in dessa brödrostar av märke X, modell XX 230v - 50 Hz 1300 W från grossisten X som stoppade denna modell och istället beställde en annan modell till avdelningarna på sjukhuset.

ERFARENHETER

Personalen tog tillbudet på allvar och var direkt skakade. Bättre kontroll vid inköpen. Att inte lämna köket på avdelningen medan man använder brödrosten. Placeringen av brödrosten direkt under ett överskåp.