

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand den xx-xx-xx kl 13:06.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Dagen efter branden av NN, kriminaltekniker och Tommy Broholm, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Hyrehus med fem lägenheter, två på vardera våningsplan och en på vinden, varje våningsplan cirka 120 kvadratmeter. Fastigheten byggd på 30 eller 40-talet, uppfört med stomme och bjälklag av trä, från början reviterat på utsidan, senare tilläggsisolerat 45 mm och utanför isoleringen aluminiumplåt. En del av innertaken är sänkta och har gips som ytskikt, innerväggarna är klädda med tretex. Aktuell lägenhet ligger på bottenvåningen och är 1 rum och kök med stor hall.

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens framkomst brann det kraftigt från lägenheten och lågor slog ut från fönsterna. (se vidare insatsrapport)

UNDERSÖKNINGEN

Fastighetsköparen hade uppgivit att branden startat i köksfläkten, varför den undersöktes först, ganska snart kunde konstateras att den inte var orsaken, ej heller att köket var startutrymme för branden. De kraftigaste brandskadorna var i vardagsrummet, där också branden med största sannolikhet startat, frågan var bara av vad. Möjligheten att någon form av elektrisk utrustning startat branden undersöktes, men med stor sannolikhet är så inte fallet. Ett par platser i rummet drog till sig intresse, där togs också brandrestprover som skickades till SKL, resultatet därifrån visar dock inte att det är en brandfarlig vätska (se bifogat protokoll). Trots teknisk undersökning och förhör med inblandade har inte någon brandorsak kunna fastställas.