

OBJEKTET

Museet X, städrum plan 2.

HÄNDELSEN

Städarna torkade golvmoppar i sin torktumlare. När den började brinna (värmeelementet) var inte rengjort så damm fattade eld. Kraftig rök spred sig i lokalen.

RISK FÖR YTTERLIGARE SKADOR

Nej.

OMEDELBARA RÄDDNINGÅTGÄRDER

Säkerhetschef på museet drog ur väggkontakt och skruvat loss baksidan på maskinen.

RÄDDNINGSTJÄNST

Ja.

LARM - HUR OCH NÄR

Automatiskt brandlarm.

MOTRINGNING

Nej.

RÄDDNINGSSINSATS

Brandförsvaret konstaterade bara att det hade brunnit och att det redan var släckt. Men det fanns rök kvar i lokalen.

SKADOR

Torktumlare förstörd.

OMEDELBARA ÅTGÄRDER

Kontrollerade att inget annat var förstört och ingen kunde koppla in maskinen igen.

BRANDTEKNISK UTREDNING

Konstaterade att det var damm på värmeelementet som fattade eld.

SKADEORSAK

Överhettat värmeelement (damm).

VIDTAGNA SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Har pratat med säkerhetschef om att de måste se till att maskinen måste rengöras ibland (intervall på det får dom ta fram, beror på hur ofta den används). Kanske en gång i månaden vore lämpligt.

ÖVRIGT

Här ser man vad ett bra brandlarm kan göra. En snabb detektering gör så man kan upptäcka en brand snabbt och innan den har spridit sig och man har chansen att släcka den innan den kritiska gränsen är nådd.