

## **HÄNDELSEN**

Boende i villan är två vuxna och ett barn, när familjen sitter och äter märker de att rök kommer upp från källarvåningen, öppen planlösning ingen dörr från källaren, trapp direkt från gillestuga till vardagsrum. Mannen och sonen rusar ner och upptäcker branden vid tvättmaskinen. De bryter strömmen och försöker att släcka med vatten men inser sin begränsning under tiden har räddningstjänsten blivit larmad, nu utrymmer de tre villan och inväntar hjälp.

Tvättmaskinen var inställd på ett 30-graders program. Brandvarnare fanns men batteriet var slut. Handbrandsläckare fanns ej.

Rtj. i X-stad anländer 16:54:00 får uppgifter av boende på plats. Rökdykare går in via källaringång och släcker branden, klipper av elkabeln samt bär ut tvättmaskinen därefter sker kraftig rökventilation (restvärde).

## **RESULTAT**

Familjen fick bo hos sin son i tre nätter medan sanering pågick. Kostnad för försäkringsbolag 20,000 kr för sanering och 30,000 kr för lösöre, summa 50,000 kr. Jfr. disk. i Z-stad den xx-xx-xx då pulver användes, sex veckors sanering kost. 205.000.

## **ERFARENHETER**

Vikten av fungerande brandvarnare och rådighet av innehavare. Man bör vara hemma och vaken när man använder vitvarumaskiner.

## **FRÅGESTÄLLNING**

Kan någon viss typ av tvättmaskin eller ålder på tvättmaskin vara överrepresenterade i liknande incidenter?