

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i byggnad. Skola.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Per Ringqvist, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Byggnaden är en idrottshall tillhörande X- skolan i X-stad.

HÄNDELSEN

När räddningstjänsten kom till idrottshallen var hela hallen rökfylld. En mindre brand lokaliserades till det ena handbollsmålet som släcktes med hjälp av vatten. En höjdhopparmatta som också fattat eld togs ut till det fria och släcktes. Idrottshallen ventilerades med hjälp av en motordriven fläkt.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen visar att brandskador fanns på handbollsmålet, golvet och i höjdhoppsmattan.

SLUTSATS

Branden har anlagts i målnätet till handbollsmålet som i sin tur har ramlat ned och antänt målställningen, golvet och en höjdhoppsmatta.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk fanns till hela idrottshallen.

ERFARENHETER

Brandlarmet som är installerat i idrottshallen är ett internt brandlarm för att stänga brandbegränsande dörrar. Personalen trodde det var ett brandlarm som kopplade larmet vidare till räddningstjänsten.

Det är viktigt att all personal som arbetar på skolan också vet vad säkerhetsanordningar som finns installerad på skolan har för uppgift.