

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i ett kylskåp i en lägenhet på X-vägen i X-stad. Larm via SOS i X-stad till räddningstjänsten måndag den xx-xx-xx klockan 21.18.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rapporten bygger på uppgifter från räddningsledaren.

BYGGNADEN

Ett tio år gammalt femvånings hyreshus innehållande 24 lägenheter.

HÄNDELSEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS

Larm inkom till räddningstjänsten via SOS i X-stad den xx-xx-xx klockan 21.18. Räddningstjänsten fick larm om en undersökning efter en brand. När de kom till plats så upplyste lägenhetsinnehavaren att det hade brunnit på baksidan av kylskåpet och att han hade dragit ut sladden och släckt branden. Räddningstjänsten kontrollerade väggen bakom kylskåpet men där fanns inga skador. Säkringarna till kylskåpet hade löst. Lägenheten ventilerades ut. Vid kontroll av kylskåpet konstaterades att det hade brunnit i startreläet vid kompressorn. Lägenhetsinnehavaren hade flyttat in samma dag och startat kylen. Kylskåpet var av märke X, modell xx.

ERFARENHETER

Problemet med brand i startreläer fortsätter. Det är typiskt att en brand uppstår när det varit avstängt en tid.