

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i ett kylskåp i en lägenhet på X-gatan i X-stad. Larm via SOS i X-stad till räddningstjänsten måndag den xx-xx-xx klockan 12.01.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rapporten bygger på uppgifter från räddningsledaren.

BYGGNADEN

Ett äldre trähus med fyra våningar

HÄNDELSEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS

Larm inkom till räddningstjänst via SOS i X-stad den xx-xx-xx klockan 12.01. Larm om lägenhetsbrand styrkan i X-stad ryckte ut med basbil, tankbil, stegbil och ledningsbil och 8 man.

Lägenhetsinnehavaren mötte upp på plats och sa att det brann i kylskåpet i köket. Han sa att han hade använt en pulversläckare. En rökdykarinsats gjordes, hela köket var rökfyllt men någon brand hittades inte. Rökventilation sattes igång med en högtrycksfläkt. När röken hade lättat konstaterade man att det hade brunnit på baksidan av ett kylskåp och att branden

hade släckts av lägenhetsinnehavaren med pulversläckaren. Vid en närmare titt på kylskåpet så såg man att det hade brunnit i startreläet och i isoleringen, kablarna hade också brunnit av.

Branden hade startat i startreläet. Kylskåpet var av märke X, typ xx.

ERFARENHETER

Bränder orsakade av startreläer fortsätter, detta var den andra inom 2 veckor i X-stad. Problemet kommer att kvarstå tills alla kyl- och frysar med de gamla startreläerna är skrotade.

För att undvika stora skador bör en informationskampanj om vikten att håla kyl- och frysar fria från damm runt kylflänsarna komma till stånd.