

INLEDNING

Utredningen utfördes som egen undersökning.

FÖRLOPP

Upptäckt samt personers agerande

SOS fick klockan 14:22 samtal från en person sa att det brann i hennes lägenhet och att hon stod utanför.

Räddningstjänstens agerande

Räddningstjänsten fick larm klockan 14:23 om en lägenhetsbrand på X-vägen och vid framkomsten klockan 14:30 kunde konstateras att den aktuella lägenheten var rökfylld och att det brann i en bokhylla. Branden släcktes med vatten. Lägenhet och trapphus ventilerades på brandrök med hjälp av räddningstjänstens fläktar.

UNDERSÖKNING

Objekt

Byggnaden uppfördes i fem plan i slutet på 1970-talet. Brandtekniskt är byggnaden en Br 1, det vill säga varje lägenhet skall kunna motstå brand i minst 60 minuter. Brandvarnare hade funnits i lägenheten men var nerplockad för att den gav signal på grund av ånga när man använde duschen.

Orsak

Brandorsaken är med stor sannolikhet levande ljus. Lägenhetsinnehavaren berättade att hon tänt ett par värmeljus på bokhyllan som var ca 60 cm bred och ungefär 1,80 m hög. Hon hade sedan gått för att vila en stund och hade då råkat somna. Det finns inga omständigheter som talar emot hennes berättelse då rester av värmeljus påträffades i askan.

Spridning och skador

Bokhyllan blev helt förstörd och väggen där hyllan var placerad blev brandskadad. Lägenheten som bestod av 1,5 rum och kök blev rökskadad.

ERFARENHETER

Detta är en vanlig brandorsak, slarv med levande ljus. Turligt nog vaknade lägenhetsinnehavaren av andningssvårigheter på grund av brandröken och kunde sätta sig i säkerhet samt ringa till SOS. Hade brandvarnaren varit monterad i taket hade hon vaknat betydligt tidigare och branden hade inte fått så stor omfattning.

ÅTGÄRDER

Lämna aldrig levande ljus obevakade. Brandvarnare skall vara monterade i taket. Om brandvarnaren ger signal i tid och otid är detta oftast ett tecken på att placeringen är felaktig och brandvarnaren skall då flyttas till annan lämplig plats i taket.