

INLEDNING

Utredningen genomfördes utan samverkan med polis och besök på plats.

FÖRLOPP

Upptäckt samt personalens agerande

Brand i lägenhet på servicehuset X. Brand i säng där innehavaren via sitt internlarm larmade personalen som ringde SOS-alarm på 112.

Räddningstjänstens agerande

Vid framkomst var lägenheten rökfylld ner till en meter över golv. Via fönster såg räddningstjänsten det brann i sängen och att en person låg i sängen. Rökdykarna gick in genom den olåsta dörren och bar ut mannen. Madrassen lämpades ut och släcktes och därefter ventilerades lägenheten.

UNDERSÖKNING

Objekt

Servicehus uppförd i brandklass BR2 i 2 våningar. Byggnadens brandtekniska klass är Br 2 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter. Betongstomme beklädd med tegel.

Brandorsak

Trolig brandorsak är sängrökning.

Spridningsrisk

Liten risk för spridning av branden utanför lägenheten. Brandskadorna var begränsade till madrassen samt lite rökskador i lägenheten i övrigt.

SLUTSATSER

En mindre brand som förorsakats av sängrökning där innehavaren själv var kapabel att larma personalen.

ÅTGÄRDER

- Då detta återigen är en brand på samma servicehus inom ett halvår med ungefär samma brandorsak.
- # Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete upprättas och efterlevs
 - # Brandutbildning av personalen.
 - # Automatiskt brandlarm installeras i lägenheterna för tidig upptäckt av brand.
 - # Rutiner för rökning skapas



Brandskador på golv vid sidan om sängen