

HÄNDELSE

Larm till räddningstjänsten om brand i restaurant den XX-XX-XX klockan 03:40:36, styrkan framme 03:43:50. Vid framkomsten vällde rök ut från huvudentrén, där en större ruta i dörren var krossad. Rökdykare sattes in men måste retirera p.g.a. hetta. Under tiden vidtog evakuering av hyresgäster som bodde ovanpå restauranten, 15 lokaler genomsöktes av dessa var 11 lägenheter och 13 personer evakuerades till hotell X. Då förstärkning kommit på plats gjordes rökdykarinsats från två håll och branden kunde slås ner. Därefter vidtog ventilation av lokalerna och platsen spärrades av i väntan på teknisk undersökning.

UNDERSÖKNING

Gjorde brandplatsundersökning på morgonen efter branden tillsammans med tekniker från polisen. Branden har startat vid dansgolvet i centrum av lokalen och tre olika primärbrandhärddar kunde hittas. Branden har spridit sig i startrummet och bränt ur detta, spridning har även skett till gången som leder till garderoben och vidare ut från lokalen. En dörr som leder till kök och pub har bränts bort men räddningstjänsten stoppade spridningen. Från korridoren leder endast en svängdörr in till pub delen. Detta tillsammans med att en ruta i ingången hade slagits ut, samt att en plastdunk hittats på platsen gjorde att misstanken kom om att branden varit anlagd med uppsåt. Dessutom hade ett vittne sett två män springande lämnat lokalen strax innan branden bröt ut. Brandhärddarna var placerade i samma rum. Hade branden ej släckts hade den spridit sig till hela fastigheten



Vid räddningstjänstens framkomst vällde rök ut från entrén och rökdykarna fick retirera p.g.a. hetta.