

Avfuktningssystemet var placerat på cementgolvet i ett bussgarage. På morgonen när ägaren kom ut i garaget var lokalen kraftigt rökfylld och avfuktningssystemet helt urbränt. Som tur var fanns inget brännbart i närheten, i så fall hade det varit mycket svårt att hitta brandorsaken.

Aggregatet är av märke X (identifierat märke) modell: XX med effekten 500W. 1-fas säkrat 10A och ca 2 år.

Det är svårt att fastställa vad som orsakat branden i aggregatet men en möjlig orsak kan vara på kretskortet som styr fläkten och kompressorn på 230V. Det är av allt att döma inte kompressorns startrelä. Det fanns ett identiskt aggregat i hallen bredvid, inköpta vid samma tillfälle så det är lätt att se aggregatets uppbyggnad, hela aggregatets kapsling som är av plast har brunnit upp.

