

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Brand i ett luftvärmeaggregat som vid fastighetsägarens hemkomst hade självslocknat. Ovisst när branden startat.

## **UNDERSÖKNING**

Hela fastigheten är helt rök och sotskadad. Branden har startat i ett värmepumpsaggregat i källaren, detta aggregat är av märke X (identifierat märke). Modell och typbeteckning går ej att fastställa. En elsladd till aggregatet har inte blivit ordentligt fastskruvad vid monteringen varvid ljusbåge och brand har uppstått. Till en början i aggregatet senare har brinnande plast droppat ner på ett vedupplag som var placerat under aggregatet och antänt även detta. Lyckligtvis har avståndet till annat brännbart material varit så stort att strålningsvärmens från brasan ej räckt till för att sprida branden vidare. Branden har självslocknat på grund av syrebrist då källarfönstren förblev hela.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Inga spridningsrisker förelåg då branden självslocknat.